

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atrítán Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Checoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0779-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Cambio de láminas




Foto 2: Sustitución de canales




Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Cambio de sanitarios



Foto 5: Cableado eléctrico






Foto 6: Pintura en puertas y barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 


Firma y Sello Director Centro Educativo 