



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atritán Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Checoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Checoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0779-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Cambio de láminas



Foto 2: Sustitución de canales



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Cambio de sanitarios




Foto 5: Cableado eléctrico



Foto 6: Pintura en puertas y barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

