

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Cuate, San Juan Atitán
ESTABLECIMIENTO:	13-16-0780-43	FECHA:	18 de agosto de 2024



Foto1: Sustitución de vidrios




Foto 2: Muros Perimetrales




Foto 3: Sustitución de Lámina por lámina troquelada




Foto 4: Sustitución de Lámina por lámina troquelada



Foto 5: Sustitución de Portón informal por portón Metálico



Foto 6: Sustitución de Portón informal por portón Metálico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público