

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0781-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISOS




Foto 2: VIDRIOS DE VENTANA



Foto 3: PINTURA DE LAS AULAS



Foto 4: TECHO DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE LA COCINA





Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---