

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0781-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: SUSTITUCIUN DE PISOS



Foto 2: VIDRIOS DE VENTANA




Foto 3: PINTURA DE LAS AULAS




Foto 4: TECHO DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 5: SUSTITUCION DE PLANCHA DE LA COCINA




Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público