



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiscacal, aldea Cuate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0783-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: sustitución de vidrios y mejoramiento de balcones




Foto 2: sustitución de piso por piso de granito




Foto 3: reparación de muro perimetral




Foto 4: sustitución de portón




Foto 5: pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Pizarro

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

