

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TZELTAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0007-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Sustitucion de plafoneras y focos Ahorradores



Foto 2: Sustitucion del Cableado Electrico



Foto 3: Balcones en Ventanas



Foto 4: Balcones en Ventanas




Foto 5: Sustitucion Piso de granito



Foto 6: Sustitucion Piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente


Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TZELTAJ ,SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0007-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Pintura en puertas



Foto 2: Pintura en puertas



Foto 3: Pintura en interiores



Foto 4: Pintura en exteriores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo