

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLOMCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Cocina: sustitución de lámina en malas condiciones y sustitución de estructura de soporte tanto columnas y de techo madera a metal. Cambio de ventanas y de puerta en proceso.



Foto 2: Sustitución de tubería de agua línea principal. Sustitución llave de chorro en proceso.



Foto 3: Sustitución depósito de agua en proceso.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en proceso.



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso en proceso.



Foto 6: Sustitución de plancha y sustitución de chimenea a concreto. Sustitución de piso a torta de concreto en cocina en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto 7: Sustrución de pila en proceso.




Foto 8: Repello de pared, pintura de pared exteriores e interiores en proseso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público