



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Libertad Aldea Yich On
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0074-43	FECHA:	6/05/2024




Foto1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA




Foto 4: CANALES DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (máximo 5) número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

