



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Libertad Aldea Yich On
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0074-43	FECHA:	23/05/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 4: CANALES DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

