

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0007-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0007-43	FECHA:	25/11/2024





Foto 7 : Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

