

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOM QUISIS ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0011-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: en esta imagen se observa que se están levantando las lamas



Foto 2: en la imagen se observan que se está haciendo el trabajo de levantar las laminas y capotes



Foto 3: en la imagen se observa el marco de las ventanas que se les está dando el mantenimiento correspondiente según los renglones trabajados están en malas condiciones por tal razón es necesario el cambio



Foto 4: se puede observar en la imagen que se está realizando el trabajo correspondiente de la colocación del piso de granito



Foto 5: en la imagen se observa la colocación del canal de bajada de agua en PVC



FOTO 6: en la imagen se observa el trabajo sobre la reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CETFF

