

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOM QUISIS ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0011-43	FECHA:	24/11/2024



Foto7: se observa la pintura exterior e interior, en su totalidad y trabajo terminado




Foto 8: se observa en la imagen los inodoros ya puestos en su lugar y trabajo finalizado




Foto 9: en la imagen se observan las puertas de los sanitario debidamente pintados y trabajo terminado



Foto: 10 en la imagen se observan los focos ya debidamente puestos y funcionando y trabajo terminado



Foto 11: se observa el tinaco para almacenar agua ya está colocado en su respectivo lugar para hacer el funcionamiento correspondiente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

ALDEA PATALCAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN