

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0013-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Cambio de cubierta de lamina en el aula terminado



Foto 2: Cambio de estructura de techo para cocina terminado



Foto 3: Cambio de reparacion de estufa rural de la cocina



Foto 4: Pintadas de muros interiores y exteriores de aula



Foto 5: Cambio de pintura de balcones y puertas del aula.



Foto 6: Aulas de la escuela y la cocina terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
