

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, cantón El Pozo, aldea Bulej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pozo, aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0032-43	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto1: Cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc, finalizado.



Foto 2: Cambio de estructura de techo de madera por metal, finalizado.



Foto 3: Sustitución de puertas, finalizado.




Foto 4: Reparación de piso de concreto, finalizado.



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto, finalizado.



Foto 6: Pintado de paredes, finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D-A-P-

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, cantón El Pozo, aldea Bulej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pozo, aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0032-43	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto7: Sustitución de bardas de metal por blok, finalizado.



Foto 8: Reparación de paredes, finalizado



Foto 9: Sustitución de plancha de tres hornillas, finalizado.



Foto 10: Reparación de chimenea de concreto, finalizado.



Foto 11: Sustitución de pila de un labadero por pila de dos labaderos de plástico, fializado.

D-A-P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

