

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0036-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Retirada de la cubierta del establecimiento.



Foto 2: Retiro de laminas por troqueladas en la parte posterior del establecimiento.



Foto 3: Retirada de la estructura de madera por metal



Foto 4: Entrega de materiales (Laminas y estructura)



Foto 5: Colocación de la nueva estructura.



Foto 6: Colocación de las laminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0036-45	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Finalización del proyecto; una vista por parte de frente.



Foto 2: Predio del establecimiento.



Foto 3: Parte Interior del establecimiento con estructura y sustitución de techo.




Foto 4: Parte suroeste del establecimiento.



Foto 5: Vista panoramica del establecimiento en frente.



Foto 6: Estudiantes compartiendo por la finalización del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público