

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Cambio de lamina deteriorada con agujeros en el techo de la cocina, para una mejor condicon de uso y resguardo de los utensilios de cocina.



Foto 2: Cambio de madera de soprte de techo en mal estado, para una mejor estructura y evitar accidentes.



Foto 3: Cambio de puerta de madera principal en mal estado, para una mejor presentación y seguridad en el resguardo de los utensilios de cocina.



Foto 4: Ventana de madera en mal estado y con medidas no acordes para una mejor ventilación y proyección de luz solar.



Foto 5: Piso de cemento en mal estado.





Foto 6: Pared con requerimiento de pintura, debido a deterioro con el tiempo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustitución de reposadera y tubería PVC línea principal de aguas.



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico para una buena iluminación y conexiones de distintos dispositivos electrónicos.



Foto 9: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso 175x2m.



Foto 10: Reparación de cocina completa con estufa tradicional y sustitución de pila plástica de dos lavaderos.




Foto 11: Reparación de paredes, columnas y vigas en la cocina para una mejor seguridad e higiene.



Foto 12: Reparación de cuneta en mal estado para que fluya el agua y evitar inundaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

