

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kalwitz, San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0056-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de pared de tablas de madera por block



Foto 2: Mejoramiento de pared de tablas de madera por block



Foto 3: Sustitución de estructura portante en aulas




Foto 4: Sustitución de estructura portante en aulas



Foto 5: Sustitución de torta de cemento, por piso de cemento líquido



Foto 6: Sustitución de torta de cemento, por piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---