

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kalwitz, San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0056-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Mejoramiento de pared de tablas de madera por block



Foto 2: Sustitución de estructura portante en aulas




Foto 3: Sustitución de ventanas de maderas a metal, más vidrios



Foto 4: Sustitución de puertas de maderas a metal



Foto 5: Sustitución de torta de cemento, por piso de cemento líquido



Foto 6: Finalización de la escuela completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

