

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN POJOM, ALDEA POJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0060-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitucion de puertas



Foto 2: Sustitucion de tablaas



Foto 3: Sustitucion de láminas



Foto 4: techada de edificio



Foto 5: avance de edificio escolar



Foto 6: estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

