

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN POJOM, ALDEA POJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0060-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: piso finalizado



Foto 2: estructura finalizada



Foto 3: Sustitución de piso de Cemento líquido



Foto 4: Sustitucion a estructura de soporte de madera a metal





Foto 5: proyecto finalizado



Foto 6: proyecto finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---