



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0889-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Mejoramiento paredes de cocina



Foto 2: Sustitución de cubierta de Lámina y estructura de techo



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento en malas condiciones



Foto 4: Sustitución de cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 5: Sustitución de lavamanos en mal estado



Foto 6: Reparación de losa de patio en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0889-43	FECHA:	18/11/2024



Foto7: Sustitución de chapas de puertas en malas condiciones



Foto 8: Reparación de base de soporte para tanque de almacenamiento de agua



Foto 9: Sustitución de llaves de agua en malas condiciones




Foto10: Reparación de torta de cemento en malas condiciones



Foto 11: Sustitución de cubierta de laminas de aulas



Foto 12: pintura muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eula

Firma y sello del Presidente de la OPF



Self

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

