



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA IXQUISIS    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0889-43 | FECHA:                         | 28/11/2024        |



Foto1: Mejoramiento paredes de cocina



Foto 2: Sustitución de cubierta de Lámina y estructura de techo



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento en malas condiciones



Foto 4: Sustitución de cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 5: Sustitución de lavamanos en mal estado



Foto 6: Reparación de losa de patio en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Aldea Ixquisis



*Firma*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA IXQUISIS    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0889-43 | FECHA:                         | 28/11/2024        |



Foto7: Sustitución de chapas de puertas en malas condiciones



Foto 8: Reparación de base de soporte para tanque de almacenamiento de agua



Foto 9: Sustitucion de llaves de agua en malas condiciones



Foto10: Reparación de torta de cemento en malas condiciones



Foto 11: Sustitución de cubierta de laminas de aulas



Foto 12: pintura muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OEF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público