

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA PACOMAL JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MAETO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0892-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: Culminación de colocación de techo y pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: colocación de una pila de cemento con dos lavaderos



Foto 3: colocación de puertas de metal en baños



Foto 4: culminacion de un fogn para plancha



Foto 5: culminación de de mesa de concreto con azulejo, pila de cemento con dos lavaderos plancha con chimenea



Foto 6: colocación de tasa inodoro para baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

