

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAQUENALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0899-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento paredes de cocina



Foto 2: Sustitución de láminas por láminas troqueladas de aluzinc calibre 26.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral.



Foto 5: Sustitución de ventanas y puerta de madera por metal.



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

