



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0900-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Instalación de puertas de metal



Foto 2: Instalación de techo por soporte de metal.



Foto 3: Instalación de láminas troqueladas.



Foto 4: Aplicación de pinturas en interiores y exteriores.



Foto 5: Ejecución de trabajo de piso de cemento líquido dentro de la cocina



Foto 6: Ejecución de trabajo de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0900-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Ejecución de estufa rural con ladrillos y cemento líquido.



Foto 8: Ejecución de trabajo de una pila de dos lavaderos con cemento líquido, blok y hierro.




Foto 9: Lava trasto en proceso




Foto 10: Muro perimetral en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

