



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0900-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Instalación de puertas de metal terminado



Foto 2: Soporte de metal terminada



Foto 3: Láminas troqueladas instaladas




Foto 4: Pintura de interiores e exteriores terminadas




Foto 5: Pizo de cemento liquido terminado dentro de la cocina



Foto 6: Torta de concreto terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de EORM




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

