

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLICHAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0902-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustrución de lámina en mal estado y con agujeros



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrución de puertas de metal deteriorado o dañado



Foto 4: Sustrución de puertas del baño de madera deteriorada



Foto 5: Sustrución de vidrios no adecuados y en mal estado



Foto 6: Sustrución de estufa rural en malas condiciones, chimenea deteriorada y plancha oxidada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. J. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLICHAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0902-43	FECHA:	4/10/2024



Foto7: Sustitución de pila de cemento en mal estado o deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público