



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLICHAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0902-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina en mal estado finalizado



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal finalizado



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal deteriorado finalizado



Foto 4: Sustrucción de puertas del baño de madera por metal finalizado



Foto 5: Sustrucción de vidrios en mal estado finalizado



Foto 6: Sustrucción de estufa rural en malas condiciones finalizado


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PRA-FOR-123
Versión 1

POSTERIOR

ESCUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN ANTONIO IXTATÁN, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN
ALDEA POLICHANI