

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: en la fotografía se puede apreciar que las laminas ya fueron sustituidas por láminas Aluzinc calibre 26.



Foto 2: en esta fotografía podemos apreciar que ya la cubierta de láminas y capotes ,ya fueron sustituidas por los capotes troqueladas marca aluzinc calibre 26.



Foto 3: en está fotografía se estan instalando las costaneras de metal chapa 16.



Foto 4: se puede apreciar que las puertas ya fueron colocadas en cada aula.



Foto 5: la cocina fue sustituida por pared de block,lamina troquelada aluzinc calibre 26,capotes troqueladas y puerta.



Foto 6: en esta fotografía los baños fueron remodelados, puertas,láminas por láminas troqueladas Aluzinc calibre 26 y canales de agua y pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	9/12/2024



foto 7. en esta fotografia se puede visualizar que los trabajos estan terminados, en tanto a láminas, capotes, puertas, sustitucion de pared de madera por block y canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---