

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Repello de la pared de cocina



Foto 2: Sustitucion de ventana de cocina que está en malas condiciones



Foto 3: Sustitucion de puerta de la cocina que está en malas condiciones



Foto 4: Sustitución de estufa artesanal y plancha en malas condiciones





Foto 5: Sustitución de piso de cocina en malas condiciones



Foto 6: Sustitucion de puerta de baños que están deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Sustrucción de lavamanos



Foto 8: Sustrucción de lámina de baños totalmente deterioradas



Foto 9: Sustrucción de estructura de soporte de techo



Foto 10: Sustrucción de inodoros



Foto 11: Sustrucción de piso de baños que están en malas condiciones




Foto 12: Mantenimiento de estructura de ventana y sustrucción de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024



Foto13: Sustrucción de estructura de soporte de techo



Foto 14: Reparación de losa de patio


Foto 13:

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

