

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: sustitucion de piso de baño



Foto 8: paredes de baños listos para ser pintados



Foto 9: piso de baños listos para recibir pintura de color



Foto 10: Repellado de pared de cocina




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Reparacion de loza de patio



Foto 2: Preparacion de pared para el repellado



Foto 3: Colocacion de una hilada de block y corona en cocina



Foto 4: Remocion de vidrios en ventanas para dar mantenimiento a la estructura de metal



Foto 5: preparando el horno artesanal para darle los ultimos acabados



Foto 6: armado de la estructura de metal y colocacion de las primeras láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

