

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Portón de la escuela pintada



Foto 8: Taza de baño sustituida.



Foto 9: Puerta de baños totalmente sustituida



Foto 10: Ventana trasera de la escuela totalmente renovado



Foto 11: Piso de la cocina totalmente renovado



Foto 12: Cocina totalmente remozada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Loza de patio reparado



Foto 2: ventana de las aulas pintadas



Foto 3: ventana de cocina sustituida



Foto 4: puerta de cocina sustituida




Foto 5: horno artesanal totalmente sustituida



Foto 6: estructura y techo de cocina totalmente renovado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la APF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 13: Piso de baño totalmente sustituida



Foto 14: Lavamanos totalmente instalados.

Foto 13:

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--