

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUBUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1566-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: se puede observar el entechado de la cocina



Foto 2: Aquí se puede observar la instalación de la estructura de soporte de techo de la cocina.



Foto 3: Se están instalando las puertas de las aulas de la escuela.



Foto 4: podemos observar que el de la estructura esta instalando uno de las ventanas de la cocina.



Foto 5: En la fotografía podemos apreciar el trabajo del albañil en la instalación del piso de concreto.




Foto 6: en la fotografía podemos observar el mantenimiento de paredes interior y exterior de la escuela o cocina.



Foto 7: observamos la instalación de Tubería para aguas negras.



Foto 8: aquí vemos la sustitución de la llave de chorro.



Foto 9: Aquí podemos observar el mejoramiento del repello en paredes.



Foto 10: instalación del cableado eléctrico en la cocina y aulas.



Foto 11: en la fotografía podemos observar la instalación de la chimenea de uno de las estufas rurales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

