

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLAMBOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1785-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Vista del acceso principal de la escuela. Al MODULO 1, Aldea Yalambolop, San Mateo Ixtatán. En proceso



Foto 2: Se observa el acceso principal al MODULO 1. De la EORM, Aldea Yalambolop en remodelación



Foto 3: Se puede apreciar avance y remodelacion del muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Se aprecia el trabajo que se está realizando en la reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: COCINA. Se observa el cambio de la cubierta de lamina con soporte de madera, en proceso.



Foto 6: COCINA. Se aprecia el cambio y construcción de la estufa rural, la cual se le esta sustituyendo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAMBOLOP		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1785-43			FECHA:	9/08/2024		



Foto 7: COCINA. Se aprecia la sustitución de puerta de la cocina, la cual fue necesario sustituirla.



Foto 8: COCINA. Se observa que en el interior y exterior de la cocina esta en proceso de limpieza y pintura en muros interiores y exteriores de la cocina.



Foto 9: MODULO 1. Se observa la pintada del exterior e interior de las aulas del centro educativo.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---