

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLAMBOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1785-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Vista del acceso principal de la escuela. Al MODULO 1. Aldea Yalambolop, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango



Foto 2: Se observa el acceso principal al MODULO 1. Terminado en remodelación. De la EORM, Aldea Yalambolop



Foto 3: Se puede apreciar el muro perimetral en su completa remodelación lado izquierdo.



Foto 4: Se aprecia el muro perimetral, en su completa remodelación, la cual impide el acceso de animales domesticos al centro educativo. Lado derecho.



Foto 5: COCINA. Se observa la cubierta de lámina con soporte de metal, ya remodelado




Foto 6: COCINA. Se aprecia la estufa rural, la cual fue necesario reconstruirla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO		MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAMBOLOP	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1785-43		FECHA:	16/08/2024	



Foto 7: COCINA. Se aprecia la puerta principal de la cocina con su puerta y chapa nueva.



Foto 8: COCINA. Se observa el interior y exterior de la cocina ya pintada y terminada.



Foto 9: MODULO 1. Se presencia la pintura tanto del exterior e interior de las aulas del centro educativo por lo que fue necesario pintarlo.



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

