

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	13 de agosto de 2,024



Foto1: Pintura de la escuela y muro perimetral.



Foto 2: Cambio de piso de torta de cemento a piso ceramico.



Foto 3: Reconstrucción del muro del jardin escolar



Foto 4: mejoramiento de puertas de puertas



Foto 5: Mejormiento de la cocina del establecimiento.




Foto 6: Arreglo de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	10 de agosto de 2024



Foto 1: Construcción e instalación de canales de bajada de agua de lluvia.



Foto 2: Cambio de vidrios y mantenimiento de ventanales.



Foto 3: Reconstrucción de galera de madera a estructura metálica, que servirá para cocinar alimentos de los niños.



Foto 4: mejoramiento de porton y puertas del establecimiento.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---