



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	20 de Agosto de 2024



Foto 1: Pintura de la escuela y muro perimetral.



Foto 2: Cambio de piso de torta de cemento a piso cerámico.



Foto 3: Reconstrucción del muro del jardín escolar



Foto 4: mejoramiento de puertas de puertas y colocacion de canales para recoleccion de agua de lluvia



Foto 5: Mejormiento de la cocina del establecimiento.



Foto 6: Instalacion de puertas y tazas de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	20 de Agosto de 2024






Foto 3: Reparación de ventanales y colocación de vidrios



Foto 4: Reconstrucción de galera de madera a galera de estructura metálica



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal en la entrada principal del establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

