

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO POBLADO, ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Sustrucción de pared de tabia por block en aulas



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 3: Sustrucción de estructura portante en aulas




Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera de metal mas vidrio 320 x 110



Foto 5: Reparación de piso de torta




Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO POBLADO, ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	14/11/2024




Foto 7: Sustitución de puertas



Foto 8: Pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

