

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: reparacion de bajada pluvial PVC 4



Foto 2: mantenimiento de portones



Foto 3: cambio de tubería



Foto 4: Sustitución y colocación de muro



Foto 5: mejoramiento acabado en muro



mejoramiento en acabado de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: Reflejo de la pintada de las paredes de la cocina, terminado.



Foto 2: plancha de tres hornillas



Foto 3: sustitucion de puertas instaladas



Foto 4: sustitucion de chapas instaladas



Foto 5: Instalacion de ventanas



Foto 6: Reparacion de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

