

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANCHEZ ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0005-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 3: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 4: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 5: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 6: se levantara pared con muro de block y se colocaran soleras de refuerzo.



[Handwritten signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANCHEZ ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0005-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 7: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 8: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 9: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 10: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 11: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firma y Sello del Presidente de la OPE
[Firma]

[Firma]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa