

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0006-42	FECHA:	3/10/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 2: MEJORAMIENTO: Zócalo (piso) en las paredes del módulo I. 128 mts2




Foto 3: Repellado en muro de contención



Foto 4: Reparación de malla con tubo hg galvanizada 49 ML





Foto 5: Mejoramiento patio de concreto módulo 2



Foto 6: Mejoramiento de patio de las aulas módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0006-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de la base del tinaco y sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 2: Pintura en aulas módulo II



Foto 3: Mejoramiento de muro de repello muro de contencion



Foto 4: Limpieza en fosa séptica 2



Foto 5: Limpieza en fosa séptica 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

