

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0013- 43	FECHA:	04 de diciembre de 2,024



Foto1: MEJORAMIENTO DE MURO COCINA 5 HILADAS DE BLOCK



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO (POR PISO ANTIDESLIZANTE)



Foto 3: SUSTITUCION DE CERAMICO PARA ESTUFA (AZULEJO)



Foto 4: SUSTITUCION DE PLANCHA DE COCINA Y CHIMENEA




Foto 5: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 6: INCREMENTO ALTO MURO (4 HILADAS DE BLOK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Escolar	
---	---	---	---