

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San José Arenal	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Arenal, aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0017-43	FECHA:	13 de Septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso en granito



Foto 2: sustrucción de piso antideslizante



Foto 3: azulejo



Foto 4: cambio de techo de cocina y baños




Foto 5: pintada de paredes



Foto 6: limpieza de lava manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--