



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MORALES ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0021-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024




Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: vista del área de cocina.



Foto 3: Se observa la cocina, la cual se pretende remozar.




Foto 4: Vista interior de la cocina.



Foto 5: Estufas mejoradas en mal estado.



Foto 6: Estufas mejoradas en mal estado



Miguel Ángel Vázquez García
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Ángel Vázquez García

Miguel Ángel Vázquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MORALES ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0021-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024

 Foto 7: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.	 Foto 8: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.
 Foto 9: Vista del patio, se observa el muro perimetral.	 Foto 10: vista del patio, el cual se remozar las planchas de concreto.
 Foto 11: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.	 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Miguel Ángel Vázquez García
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Ángel Vázquez García
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Ángel Vázquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681