



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0023-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTUFAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 5: COLOCACION DE TORTA



Foto 6: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0023-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PORTONES



Foto 2: CAMBIO DE TUBERIA Y SISTEMA DE DRENAJE



Foto 3: PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: CAMBIO DE VENTANAS




Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFAS



Foto 6: SUSTITUCION DE TUBERIAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

