

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024

 Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.	 Foto 2: Vista de la fachada de la cocina.
 Foto 3: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y alisado.	 Foto 4: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y alisado.
 Foto 5: Vista del interior de la cocina, se colocara mueble y pila de concreto, forrada de azulejo..	 Foto 6: Vista del interior de la cocina, se remozara el piso, para la mejorar la higiene de los alimentos.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 7: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y cernido, también se hará dos estufas mejoradas.



Foto 8: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y cernido, también se hará dos estufas mejoradas.



Foto 9: ubicación donde se remozara, levantado otras hiladas de block, para protección de los niños.



Foto 10: El arae cuenta con un talud estable, pero es peligro ya que hay un camino cerca, donde se puede caer algun niño.



Foto 11: area donde se hara levanta de muro perimetral.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581