



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0038-45	FECHA:	16/09/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: LAVAMANOS



Foto 4: PORTON




Foto 5: MINGITORIO



Foto 6: PINTURA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL
ESTABLECIMIENTO:	13-19-0038-45	FECHA:	16/09/2024




Foto 7: DEPÓSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto 8: REPELLO EN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 9: REPELLO Y PINTURA EN BAÑOS Y COCINA



Foto 10: MURO PERIMETRAL





Foto 11: REPOSADERAS EN MAL ESTADO



Foto 12: CAJA DE REGISTRO EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	--	---