



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0917-41	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL EN MODULOS DE PRE-PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR PISO DE GRANITO EN MODULO DE PRE-PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 3: PINTURA EN PAREDES DE AULAS DE SEGUNDO NIVEL EN MODULO DE PRE-PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN MODULOS DE PRE-PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO




FOTO 5: FUNDICIÓN DE COLUMNAS PARA BARANDAS




FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Petarovich L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

