



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0919-41	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Colocación de ventanas y balcones



Foto 2: Colocación de ventanas y balcones



Foto 3: Colocación de planchones para colocación de utensilios de cocina



Foto 4: Reparación de muro de contención



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

